

# Rond-point du Sligo. Une canalisation se rompt



*Un incident s'est produit, vendredi au rond-point de Sligo, à l'entrée Est de Crozon. Une canalisation se serait rompue, dans la matinée, nécessitant l'emploi d'une tractopelle et l'enlèvement de la balise par une grue (ci-dessus). Selon la mairie, cette rupture de canalisation serait due à des à-coups sur le réseau d'eau. En soirée, de l'eau s'écoulait toujours sur la chaussée.*